

# 沥青路面再生密封剂应用的总结报告

(云南昆玉高速公路开发有限公司课题组)

## 一、概述

道路石油沥青是一种复杂的碳氢化合物，它的化学元素成分和物理性质之间没有直接的关系，因为它是一种复杂的胶体系，这个胶体系主要是由油份、中性树脂和沥青质三个组丛的碳氢化合物组成。油份使沥青具有流动性，中性树脂使沥青具有塑性，沥青质则增加沥青的粘度和热稳定性。无论任何原因改变这三个组丛的比例，就会影响沥青的性质和所铺沥青路面的质量。在温度、气候、行车的作用下，沥青的三个主要组丛慢慢在发生变化，因而各组丛之间的比例也有所改变。这些变化通常是由结构比较简单的物质转变为结构较为复杂的物质。即由油份变为树脂，树脂变为沥青质，沥青质变为碳质。这个变化就是沥青老化的过程。

沥青路面在长期的使用过程中，沥青三大组丛在慢慢发生变化，经受交通荷载和温度胀缩的反复作用，油份逐步向树脂—沥青质—碳质转变，使沥青粘度上升，延展性降低。这时，地表水便逐渐侵入到沥青与集料的界面上，形成隔离水膜，又由于水动力的物理作用，沥青膜渐渐从集料表面剥离，并导致集料之间的粘结力丧失而发生路面开裂、松散、脱落、掉粒等病害。病害不及时处理，蔓延成片，龟裂、

坑槽、沉陷等现象随即产生，从而降低了路面通行能力，危及行车安全。为此，在沥青组从发生变化的适当时期，采用预防性养护措施，增加沥青组丛的油份，缓解沥青老化的速度，减少和防止路面病害的产生，延长路面使用周期就是本课题要探索的目的。

## 二、预防性养护措施的选择

预防性养护的方法很多，结合昆玉公路的实际，我们曾进行过多种方法的试验。

刮油法消除路面细裂缝。这种方法较为简单，初期效果是可以的。但无论是采用热沥青还是乳化沥青，仅只能暂时封住裂缝，在行车和温度胀缩的影响下，不仅很快细裂缝又反射到路面表面，而且极易形成光滑面，影响行车安全。

乳化沥青稀浆封层。乳化沥青稀浆封层能在原沥青路面表层上形成一个2-5cm的新面层，但不能根除原路面细裂缝的存在，不仅细裂缝仍然反射到路面表面，由于所用材料为酸性玄武岩，与沥青的裹覆较差，跳渣现象严重，造成路面新的不平整现象。

沥青砼罩面处理。为维持高速公路的纵向标高，沥青砼罩面处理时，首先用铣刨机将原路面铣刨2.5—3.0cm，铺设土工布后再铺筑沥青砼面层。这种方法效果是好的，但成本较高，投入机械较多，工期较长，大面积施工影响交通，而且原有标线要重新标注。

综上所述利弊，省交通厅下达了沥青路面再生密封剂技术应用的课题（以下简称沥再生）。沥再生是由ASTMD490RT12、石油蒸馏液

和再生剂合成的一种沥青路面再生密封剂。它能迅速渗入沥青路面并与溶为一体，补充沥青组丛中的油份，恢复老化了的沥青活性，从而增加沥青路面的柔韧性、弹性及粘结力。使用后能在沥青路面表层形成一个密封层，抵御水、阳光、化学物品对沥青路面的侵蚀。沥再生施工方法简单，既可用专用的机械设备，也可用人工喷涂，施工不需要对原材料加热、炒拌，减少对环境的污染，保护了施工人员的身心健康。沥再生施工工期段，一般 2-4 小时后即可开放交通。原有的标线可以得到保护，是一种快捷预防性养护的好方法。

### 三、试验路段的选择


昆玉高速公路于 1999 年 4 月 18 日建成通车（双向六车道），虽然通过精心养护，绝大多数路面仍较完好、平整，但在 35000 车次/日，尤其是 27% 超重车和水的作用下，路面裂缝、车辙、唧浆、坑槽较多，而这些病害大多出现在大型车辆行驶的慢车道上。经抽提试验，沥青的主要性质已降低，因而采取预防性养护措施，提高车辆的通行能力，迫在眉睫。试验路段选择在昆玉高速公路上行线路基强度和路面较为完好的 K21~K28 公里进行。为进行对比试验，分为三个车道、两个车道（慢车道、行车道）和一个车道（慢车道）三种形式（见施工路段车道图），累计一个车道长度为 10 公里，计 36000M<sup>2</sup>，原路面主要状况见下表。

## 原路面基本情况调查表

病害			沥青抽提结果		
细裂( $m^2$ )	坑槽( $m^2$ )	车辙( $m^2$ )	针入度(0.1mm) (25°C, 100g, 5S)	延度(cm) (5cm/min, 15°C)	软化点(°C) (环球法)
687	11	19	70	41.7	49

### 四、施工

试验路于2005年3月9日开工，4月5日完工。在沥再生施工前，对路面车辙进行了修复。无伸缩缝的损坏和油包未做处理，实施沥再生施工的步骤如下：

1. 沥再生用量和原路沥青性能的测试。该项试验于3月9日取芯6个，进行抽提试验，并在附近原路面上用粉笔划出1×1m的试验块，分别按4、5、6、7L/ $m^2$ 的用量将沥再生涂在试验块上，待完全干固后测试各试验块的渗透度，以渗透度在1.0cm以上的沥再生用量为最合适的施工用量。本试验路沥再生用量按5.66L/ $m^2$ ，采用机械进行施工。

2. 在作业区内、外按《公路工程安全施工技术规范》布设足够的交通安全标志。本试验路在路政和交警的配合下，进行交通管制，从而确保了行车安全通行。

3. 清扫路面，用人工或清扫车认真清扫。裂缝处用强力空气压缩机连气喉及喷嘴，将裂缝中的沙石及垃圾清除干净。

4. 用裂缝填补剂或灌缝胶将较大裂缝填平，长度要较原裂缝长200mm，宽度较原裂缝宽10-20mm。

- 5.选用宽带纸将原路面上的标线封住，保护。
- 6.彻底搅拌沥再生，直至无任何沉淀为止。然后用泵送入洒油车内。
- 7.按试验确定的用量开启洒油车阀门，准确地、均匀地喷洒沥再生。
- 8.喷洒沥再生后 1-2 小时，对需增加路面抗滑能力的路段，用 SNO --WAY、PT—9 型洒砂车铺撒事前准备好的，粒径为 0.3-0.5cm 的矿料，并用扫帚扫匀，做到无花白、无重叠现象。  
↙
- 9.拆除原标线上的宽带纸，认真清理和消除一切建筑垃圾。
- 10.待完全干固后立即开放交通。  
↙
- 11.在原取芯附近再取 6 个芯样，观察渗透情况。15~30 天后将渗透部分取下。抽提进行沥青性能测试。
- 12.及时修复因施工不慎或紧急刹车造成的花白，保证施工质量。

**五 试验路段检测**

通过沥再生施工，原路面细裂缝已消除，路面平整、色泽与原路面保持一致。经一段时间的行车使用，2005 年 4 月 5 日对路面病害和透水性能进行检测，并对已取芯样进行观察和抽提试验，检测结果如下：

**沥青主要性质检测表**

试验项目	1999 年施工时	2005 年 3 月 9 日未施用沥再生	2005 年 4 月 5 日施用沥再生	试验方法
针入度 (25°C, 100g, 5s) (1/10mm)	91.4	70	89	T0604
延度 (5cm/min, 15°C) (cm)	>150	41.7	>100	T0605
软化点 (环球法) (°C)	45.4	49	45.0	T0606

## 试验路段病害及渗水情况调查表

项目 观测	病 历			渗水系数	备注
	裂缝( $m^2$ )	车辙( $m^2$ )	坑槽( $m^2$ )		
施工以前	687	19	11	-	
实施沥再生 一年以后	17	已修复	4 (伸缩缝)	-	裂缝出现在原 坑槽和尚未修 复的部位

### 六、试验路及检测结果评述

1. 试验路经一段时间的使用，表面平整、密实，细裂缝基本消除，色泽仍保持黝黑。从所取芯样观察，通过一段时间的渗透，芯样上部至~~1.5cm~~沥青的弹性和柔韧性均较下部好，说明沥再生可以改善至少~~1.5cm~~深老沥青路面的性能，试验路达到了预期效果。但是整个试验路段仍有 $11m^2$ 细裂和 $4M^2$ 坑槽，只不过这些细裂均出现在原坑槽和未修复的伸缩缝部位，说明沥再生对更深入的损坏、坑槽或基础较差的地段是无能为力的，只能在基础较好，病害全部修复的情况下推广使用沥再生。

2. 昆玉高速公路沥青路面所用的沥青是新加坡生产的埃索 AH-90 号石油沥青。虽只经六年余的使用，随着沥青组丛比例的改变，沥青品质下降较为严重。尤其延度下降速度最快，表明原路面沥青的粘结力已经很低了，这时路面很容易产生裂纹、松散、脱落、掉粒等病害，也意味着沥青已向老化的方向迈进，大量病害出现的可能已存在。实

施沥再生技术后，沥青性能获得恢复，沥青的粘度下降，延展性增加，抗老化性能提高，在旧路面上形成了一个密封保护层，能够有效地预防沥青老化，延长沥青路面的使用周期。

3. 沥再生技术工艺不复杂，易被广大施工人员掌握使用，对环境无污染，本试验路造价为 19.77 元/ $m^2$ ，一次性投入显得成本较高。但从资料介绍上来看，实施沥再生技术后，至少三年勿需进行养护（因基础软弱造成的病害除外）。从延长路面使用周期，使国家和企业的固定资产得到保值或升值的角度来看，使用沥青再生密封技术还是可行的。




昆玉高速公路开发有限公司  
沥青再生密封剂应用课题组

2005 年 4 月 18 日

附件3: Job Location Kunyu Expwy 昆玉高速公路

Section #1 K28-K27	2 lanes	2车道
Section #2 K28-K26	1 Lane	1车道
Section #3 K25-K21	1 Lane	1车道
Section #4 K23-K21	1 Lane	1车道



Road Test Record:

Date of test: 11-Mar-05

Road Temp.(°C): 30.5-38

Sample:	Section	GPS	Sand Patch	Outflow	Water Permeability	Time
1	26.9k	N 24 48.537 E102 47.694	213mm	3s	0	11:00 a.m.
2		N 24 48.537 E102 47.694	254mm	~	~	
3	21.8k	N 24 49.971 E102 48.624	231mm	5s	0	12:00 a.m.
4		N 24 49.971 E102 48.624	225mm	6s	~	
5	21.9k	N 24 50.900 E102 49.069	202mm	4s	50ml/min	12:30a.m.
6		N 24 50.900 E102 49.069	226mm	5s	~	

附件1

原沥青路面抽提试验报告

建筑工程质量检测机构  
类别：建筑材料类  
证号：A52040  
云南省建设厅定

试验项目	实 测		平均	规范要求
针入度 0.1mm (25℃ 100g 5S)	第一次	70	70	80—100
	第二次	69		
	第三次	71		
延度 cm ( 5cm/mm 15℃ )	第一组	41	41.7	>100
	第二组	40		
	第三组	44		
软化点 ℃ ( 环球法 )	第一次	49	49	45
	第二次	49.5		

2005年3月9日

附件

建筑工程质量检测机构  
检测报告  
类别：道路材料类  
报告号：云建质监[2005]42  
云南省建设厅审定

昆玉高速公路 K21-K28 施用沥再生后沥青路面抽提试验报告

样品产地	路面芯样回收沥青	检验标准	JTG052-2000
试验项目	未施用沥再生	施用沥再生	试验方法
针入度 (25°C, 100g, 5s) (0.1mm)	70	89	T0604
延度 (5cm/min, 25°C) (cm)	41.7	>100	T0605
软化点 (环球法) (°C)	49.0	45.0	T0606

2005年3月29日

附件 4:

根据深圳中怡路达科技有限公司与贵公司签订的工程施工合同，  
我们于 2005 年 3 月 17 日至 18 日，对昆玉公路的 K21~25, K26~28  
计 10 公里公路进行了为期两天的沥再生施工，工程顺利完成，现将  
沥再生的实际用量统计如下：

P

实用沥再生用量统计表

时间	车道长度	车道宽度	施工率	用量(桶)	噸	备注
2005-3-17	4 公里	3.5 米	3.68m <sup>2</sup> /Kg	19	3.8	待检
2005-3-18	6 公里	3.5 米	3.56 m <sup>2</sup> /Kg	29.5	5.9	待检
合计：	10 公里			48.5	9.7	